


SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y FOSA SÉPTICA

LAS PERDICES N° [REDACTED] CASAS 1-2-3 COMUNA LA FLORIDA - SANTIAGO

INFORME TÉCNICO PARTICULAR

AUDITORIA SOBRE EL PROYECTO PRESENTADO ANTE EL SESMA Y SOBRE LA INSTALACIÓN ACTUAL 0407-ITP-IP-001

A	13-06-04	Primera Emisión	J-F.B		J-F.B		LA
Rev. N°	Fecha	Objetivo	Especialista		Gerente General		Representante
			PREPARO	APROBO			APROBO
			AS&D Consultores				
				DOCUMENTO N°: 0407-ITP-IP-001		VERSION A	
				DOCUMENTO CLIENTE N°:		N° PAGINAS: 13	

1. PRESENTACIÓN GENERAL Y ANTECEDENTES
2. PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ACTUAL
3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
 - 3.1 Caudales de Aguas Servidas y Carga Orgánica
 - 3.2 Capacidad de Tratamiento de las fosas sépticas
 - 3.3 Capacidad de las Cámaras interceptoras de grasas y cortadoras de jabón
 - 3.4 Pozos Absorbentes
 - 3.5 Problema de Olores
 - 3.6 Resto de la instalación: tuberías, diámetros y pendientes
4. CONCLUSIÓN
5. REFERENCIAS